


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

05.07.2024

Марка	Ford	Модель	Mondeo
Год	01/01/2014	Пробег	249508 км
ВИН	X9FDXXEEDER81546	Цвет	Белый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	2	Гарантия до	Нет
Предварительная оценка	350000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 2
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Бортовой компьютер
- 13 АУХ
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Автоматический корректор фар
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Bluetooth
- 25 USB порт
- 26 Мультируль

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1		X		Затертость поверхности фар
2			X	
3			X	
4			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	Чехлы
31			X	Чехлы
32			X	Чехлы

33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Чехлы
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса			X	Перешито
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка под капотом**

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания	X			Пробой на изоляторе
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора	X			Генератор не выдает зарядку
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Следы ремонта двигателя
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки; Запотевание в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:				Клещенок Д.А.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Подушки безопасности сработали
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Подушки безопасности сработали
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Клещенок Д.А.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Клещенок Д.А.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Закисли направляющие
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Клещенок Д.А.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора; Течь радиатора; Негерметичность системы кондиционирования на стыках трубок
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Притертости на дисках
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Клещенок Д.А.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	

8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят левый порог, Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы ремонта
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Теркин П.С. Подпись:		Шлынов А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: