


Акт осмотра автомобиля

07.08.2024

г. Санкт-Петербург

Марка	Renault	Модель	Kaptur
Год	01/01/2018	Пробег	139282 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.08.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение

Комплектация

Результаты диагностики

<p align="center">Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1 Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2 Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3 Передние ПТФ			X	
4 Парктроник передний			X	
5 Подсветка номера			X	
6 Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7 Фонари заднего хода			X	
8 Парктроник задний			X	
9 Камера заднего хода			X	
10 Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11 Стеклоочиститель передний			X	
12 Омыватель фар			X	
13 Стеклоочиститель задний			X	
14 Работа наружных замков			X	
15 Доводчик передней левой двери			X	
16 Доводчик передней правой двери			X	
17 Доводчик задней правой двери			X	
18 Доводчик задней левой двери			X	
19 Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Бумбу Д.В.	
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1 Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2 Звуковой сигнал			X	
3 Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4 Проверка работы ЦЗ			X	
5 Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6 Внутреннее освещение			X	
7 Работа люка крыши			X	
8 Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9 Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10 Работа привода рег. педального узла			X	
11 Проверка стеклоподъемников			X	
12 Проверка наружных зеркал			X	
13 Электрорегулировка сидений			X	
14 Память сидений			X	
15 Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16 Состояние напольных ковров			X	
17 Состояние панели приборов			X	
18 Состояние обивки потолка			X	
19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20 Проверка работы сцепления			X	
21 Проверка стояноч. тормоза			X	
22 Аудиосистема (мультируль)			X	
23 Обогрев ветрового стекла			X	
24 Обогрев заднего стекла			X	
25 Обогрев рулевого колеса			X	

26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X	
29	ГЛОНАСС		X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X	
39	Состояние накладок педалей		X	
40	Состояние рулевого колеса	X		Потертости; Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вibration/посторонние звуки: Маховик)		X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендинкс)		X	
43	Состояние рукоятки КПП		X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X	Пробег 139282
45	Запуск двигателя		X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер		X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X	
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X	

23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки при выборе передач, шум насоса
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	Ремни 2018
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Робототизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Клиент ознакомлен::

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1 Задние ступичные подшипники			X	
2 Колодки тормозные задние			X	
3 Диски тормозные/барabanы			X	Барабаны
4 Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5 Проверка стояночного тормоза			X	
6 Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1 Радиатор кондиционера			X	
2 Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3 Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4 Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Установлена резина не по сезону; Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Установлена резина не по сезону

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1 Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2 Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт стоек переднего стабилизатора
3 Рулевые тяги/наконечники			X	
4 Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5 Коробка переключения передач			X	
6 Тормозные шланги, трубы			X	
7 Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8 Наличие защиты картера			X	
9 Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
10 Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11 Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы	X			Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
12 Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1 Задняя балка (не подрамник)			X	
2 Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3 Тормозные шланги, трубы			X	
4 Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5 Выхлопная система (глушитель)			X	
6 Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7 Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.		
Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП			
1 Проверка рамы а/м (при наличие)			X
2 Проверка лонжеронов передних			X
3 Проверка лонжеронов задних			X
4 Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5 Проверка передней панели кузова			X
6 Проверка задней панели кузова			X
7 Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания			
Проверил:	Бумбу Д.В.		
Клиент ознакомлен::			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Волков В.А. Подпись:		Ходжиков Т.Э. Подпись:	Телефон:	Дата: