

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 10.07.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ", Филиал "Центр"

Контактный телефон: 8 (495) 785-19-50



Автомобиль: Volkswagen/Golf

Рег. №: У286НВ797


Год выпуска: 2013

Пробег: 46436

V.I.N.: WVVZZZAUZEM177018



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: \_\_\_\_\_

Следующее ТО: \_\_\_\_\_

дата пробег

дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Не горит адаптивный свет, не горят габариты
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:					Вишняков В.А.
Клиент ознакомлен:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал		X		Не работает обогрев
9	Состояние обивки сидений			X	
13	Состояние напольных ковров			X	
14	Состояние обивки дверей			X	

15	Состояние панели приборов			X	
16	Состояние обивки потолка			X	
18	Запуск двигателя			X	
20	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Сломана крышка ниши запасного колеса
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Вишняков В.А.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Проверка под капотом**

1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Горит индикация о необходимости проведения ТО, рекомендуется замена масла в ДВС
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание корпуса турбины
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	

**Комментарии, примечания**

	Рывки, вибрация при переключении передач, требуется дополнительная диагностика КПП и проверка пробега а/м				

**Проверил:**

Вишняков В.А.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Вишняков В.А.

Клиент ознакомлен:

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Ошибка
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	

**Комментарии, примечания**

Проверил:

Вишняков В.А.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Толщина 2мм, требуется обслуживание тормозных механизмов
3	Диски тормозные			X	Износ 50%
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	

**Комментарии, примечания**

Проверил:

Вишняков В.А.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Толщина 3мм
3	Диски тормозные/ барабаны		X		Износ 20%, коррозия
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	

**Комментарии, примечания**

Проверил:

Вишняков В.А.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера		X		Отсутствуют подушки нижних опор радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		На передней оси установлены колеса с разными рисунками протекторов шин

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Вишняков В.А.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Тугой руль, требуется дополнительная диагностика
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание	X			Негерметичность пыльника наружного ШРУСа левого привода, негерметичность пыльника внутреннего ШРУСа правого привода
11	Тормозные шланги, трубки		X		Не закреплен шланг левого суппорта
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Незначительные повреждения, отсутствует передняя накладка левого пыльника днища

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Вишняков В.А.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>		Вишняков В.А.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		.			
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Повреждения левого лонжерона
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Повреждения правого порога, следы ремонта левого порога
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы ремонта, возможно скрытые дефекты
6	Проверка задней панели кузова			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>		Вишняков В.А.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		.			

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

