

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 10.07.2023

Заказчик

Контактный телефон


Автомобиль

Рег. №

Год выпуска

Пробег:

V.I.N.



Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			не горит ближний справа
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Х.С.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Состояние обивки сидений			X	
13	Состояние напольных ковров			X	
14	Состояние обивки дверей			X	
15	Состояние панели приборов			X	
16	Состояние обивки потолка			X	

17	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		низкая эффективность
18	Запуск двигателя			X	
20	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки			X	
21	Проверка стояночного тормоза		X		регулировка
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка под капотом

1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		см отчет
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики Х.С.	
Клиент ознакомлен:				.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		коррозия износ
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики Х.С.	
Клиент ознакомлен:				.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики Х.С.	
Клиент ознакомлен:				.	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		мойка
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Тормозные шланги, трубки			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
16	Наличие защиты картера			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)		X		коррозия

10	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Механики Х.С.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Механики Х.С.			
	Клиент ознакомлен:	.			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

