


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

02.10.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2019	Пробег	30500 км
ВИН	XV8ZZZ5NZKG219830	Цвет	Черный
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	22.02.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный частичный окрас	
Дверь задняя правая	Вторичный частичный окрас	
Дверь передняя левая	Вторичный частичный окрас	
Дверь передняя правая	Вторичный частичный окрас	
Крыло переднее левое	Вторичный частичный окрас	

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Динамики 6
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (4 зоны и более)
- 8 Комплект шин R17
- 9 Дополнительный комплект колёс/шин Легкосплавные R17
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 AUX
- 13 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 14 Электрообогрев лобового стекла
- 15 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 16 Система управления дальним светом
- 17 Система адаптивного освещения
- 18 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 19 Светодиодные фары
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Автоматический корректор фар
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушки безопасности боковые задние
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Система помощи при спуске
- 30 Система помощи при подъеме
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Парктроник передний
- 35 Парктроник задний
- 36 Bluetooth
- 37 USB порт
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Обогрев рулевого колеса
- 40 Мультируль
- 41 Турбированный двигатель
- 42 Электроподъемники передние
- 43 Электроподъемники задние
- 44 Отделка кожей рычага КПП
- 45 Отделка кожей рулевого колеса
- 46 Датчик света
- 47 Датчик дождя

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бужнин А.В. Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: