


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.11.2023

Марка	Kia	Модель	Rio
Год	01/01/2019	Пробег	78741 км
ВИН	Z94C341BVKR136664	Цвет	Серый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио CD-чейнджер
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 21 Электрообогрев лобового стекла
- 22 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Галогеновые фары
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Иммоилайзер
- 28 Isofix/LATCH
- 29 ESP
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система контроля давления в шинах
- 36 Система курсовой устойчивости
- 37 Антипробуксовочная система
- 38 Антиблокировочная система (ABS)
- 39 Система доступа без ключа
- 40 Регулировка сидений водителя по высоте
- 41 Парктроник задний
- 42 Камера заднего вида
- 43 Запуск двигателя с кнопки
- 44 Лобовое стекло с подогревом
- 45 Bluetooth
- 46 USB порт
- 47 Подогрев задних сидений
- 48 Подогрев передних сидений
- 49 Передний центральный подлокотник
- 50 Обогрев рулевого колеса
- 51 Электропривод складывания зеркал
- 52 Мультируль
- 53 Регулировка передних по высоте
- 54 ЭРА-ГЛОНАСС
- 55 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 56 Электроподъемники передние
- 57 Электроподъемники задние
- 58 Темный салон
- 59 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 60 Отделка кожей рычага КПП
- 61 Отделка кожей рулевого колеса
- 62 Декоративные молдинги
- 63 Алюминиевые накладки на педали
- 64 Индикатор внешней температуры
- 65 Датчик света
- 66 Датчик дождя
- 67 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10		X		Сколы
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1	X			Не работает
2			X	
3			X	
7			X	
8			X	
9	X			Повреждение обивки водительского сиденья
13		X		Загрязнение
14			X	
15			X	
16		X		Загрязнение
17			X	
18			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
1	X			Загрязнение под клапанной крышкой, требуется промывка
2			X	
3		X		Рекомендуется замена
5			X	
6			X	
9			X	
10			X	
11			X	
15			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>				

1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Майоров А.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Износ
3	Диски тормозные	X			Требуется замена
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Майоров А.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Износ
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Майоров А.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Износ шин, следы эксплуатации на пустых шинах
Комментарии, примечания					
Проверил: Майоров А.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Тормозные шланги, трубки			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
16	Наличие защиты картера			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Майоров А.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Задняя балка (не подрамник)			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Майоров А.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	

3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Майоров А.В.	
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Куззов Е.М. Подпись:		Шмидрина О.П. Подпись:	Телефон:	Дата: