

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 10.07.2023

Заказчик АО "РОЛЬФ", Филиал "Центр"

Контактный телефон 8 (495) 785-19-50



Автомобиль Nissan X-Trail

Рег. № С623ТВ 123


Год выпуска 2018

Пробег: 64095

V.I.N. Z8NTBNT32ES090597



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	К	Ж	З	Комментарий
--	---	---	---	-------------

Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера	X			Не работает
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода	X			Отпескоструена передняя камера
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы
11	Стеклоочиститель передний		X		Не закреплена накладка трапеции стеклоочистителя
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков	X			Не работает замок двери водителя

Комментарии, примечания


Проверил: Вишняков В.А.

Клиент ознакомлен:

Внутренний осмотр

1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение		X		Сколы на стекле мультимедиа, установлена метка
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал	X			Не работает левый указатель поворота, не работает регулировка зеркала

9	Состояние обивки сидений		X		Потерты
10	Электрорегулировка сидений			X	
12	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
13	Состояние напольных ковров			X	
14	Состояние обивки дверей			X	
15	Состояние панели приборов			X	
16	Состояние обивки потолка			X	
17	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
18	Запуск двигателя			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Вишняков В.А.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Проверка под капотом**

1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание в районе впускного коллектора к ГБЦ, выполнить ТО
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Бачок пуст , восстановить уровень ОЖ
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
5	Состояние приводных ремней		X		Рекомендуется замена привозного ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Вибрации по кузову
10	Состояние подушек КПП		X		Вибрации по кузову
11	Состояние АКБ		X		Установлена не оригинальная АКБ
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Вишняков В.А.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

*Комментарии, примечания*


<b>Проверил:</b>	Вишняков В.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	

*Комментарии, примечания*

	Ошибки по работе адаптивного головного света	

<b>Проверил:</b>	Вишняков В.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Износ 30%
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы ,отбойники , пружины			X	

*Комментарии, примечания*


<b>Проверил:</b>	Вишняков В.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Износ 20%
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы ,отбойники , пружины			X	

*Комментарии, примечания*

--



	Проверил:				Вишняков В.А.
	Клиент ознакомлен:				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		X	Износ в всех сайлентблоках задней подвески
5	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
6	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
10	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Проверил:				Вишняков В.А.
	Клиент ознакомлен:				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Замята грязезащитная накладка заднего бампера , не закреплён передний бампер					
	Проверил:				Вишняков В.А.
	Клиент ознакомлен:				.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

