


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

11.11.2024

Марка	BMW	Модель	X4
Год	01/01/2021	Пробег	73701 км
ВИН	WBA21CA0809J50033	Цвет	Серый
Двигатель	1995 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	28.10.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Ремонт	
Капот	Ремонт	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 10
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Прикуриватель и пепельница
- 18 Активный усилитель руля
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Светодиодные фары
- 23 Автоматический корректор фар
- 24 Электропривод регулировки зеркал
- 25 Центральный замок
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности боковые задние
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система контроля давления в шинах
- 33 Система помощи при спуске
- 34 Система помощи при подъеме
- 35 Система курсовой устойчивости
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Электропривод крышки багажника
- 39 Система старт-стоп
- 40 Система доступа без ключа
- 41 Регулировка сидений водителя по высоте
- 42 Парктроник передний
- 43 Парктроник задний
- 44 Камера заднего вида
- 45 Навигационная система
- 46 Bluetooth
- 47 USB порт
- 48 Электронная приборная панель
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Передний центральный подлокотник
- 51 Обогрев рулевого колеса
- 52 Электропривод складывания зеркал
- 53 Мультируль
- 54 ЭРА-ГЛОНАСС
- 55 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 56 Турбированный двигатель
- 57 Электроподъемники передние
- 58 Электроподъемники задние
- 59 Темный салон
- 60 Отделка кожей рулевого колеса
- 61 Индикатор внешней температуры
- 62 Датчик света
- 63 Датчик дождя

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бужнин А.В. Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: