


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

10.11.2023

Марка	Chery	Модель	Tiggo 5
Год	01/01/2014	Пробег	55712 км
ВИН	LV7DB14B3EC029929	Цвет	Серый
Двигатель	1971 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	1150000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Ремонт	
Крыло переднее левое	Ремонт	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 5
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 6 Динамики 6
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 АУХ
- 12 Передние противотуманные фары
- 13 Галогеновые фары
- 14 Isofix/LATCH
- 15 ESP
- 16 Подушка безопасности пассажира
- 17 Подушка безопасности водителя
- 18 Антипробуксовочная система
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Система старт-стоп
- 21 Система доступа без ключа
- 22 Парктроник задний
- 23 Bluetooth
- 24 USB порт
- 25 Подогрев передних сидений
- 26 Мультируль
- 27 ЭРА-ГЛОНАСС
- 28 Isofix(передний ряд)
- 29 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 30 Электроподъемники передние
- 31 Электроподъемники задние
- 32 Темный салон
- 33 Отделка кожей рычага КПП
- 34 Отделка кожей рулевого колеса
- 35 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Повреждение левой
2			X	
3			X	
5	X			Не горит
6			X	
7			X	
8	X			Не работает
9	X			Не работает
10			X	
11			X	
13	X			Не работает омыватель, утечка жидкости в салоне
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
7			X	
8			X	
9			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
9			X	
10	X			Износ задней опоры
11			X	
15			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				

	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	2014 год
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПС системы SRS			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины	X			Сломан кронштейн левой стойки стабилизатора на амортизаторе
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Износ
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Оторвана левая стойка
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт, стук
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
6	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Тормозные шланги, трубки			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	Повреждения
16	Наличие защиты картера			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Макаревич А.Е.	
Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП			
2	Проверка лонжеронов передних		X
3	Проверка лонжеронов задних		X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X
5	Проверка передней панели кузова		X
6	Проверка задней панели кузова		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Макаревич А.Е.	
Клиент ознакомлен::			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу Постников Н.А. Подпись:	Евдокимов С.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: