


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.09.2024

Марка	Lada (ВАЗ)	Модель	Vesta
Год	01/01/2022	Пробег	20000 км
ВИН	XTAGFL110NY659805	Цвет	Желтый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	15.05.2024/Нет
Предварительная оценка	1125300	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 2 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 3 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 4 Электропривод регулировки зеркал
- 5 Центральный замок
- 6 Система курсовой устойчивости
- 7 Антиблокировочная система (ABS)
- 8 Электроподъемники передние
- 9 Электроподъемники задние

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Плотвин И.А. Подпись:		Подпись:		Телефон:	Дата: