

РОЛЬФ Витебский (Карлайн)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 06.07.2023

Заказчик ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург"

Контактный телефон 8 (812) 320-00-20



Автомобиль Kia/Sportage

Рег. № E171BK 198


Год выпуска 2019

Пробег: 90460

V.I.N. XMEFT81CDK0003168



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		скопы
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	мех.
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы			X	

15	вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
16	Запуск двигателя			X	
19	Проверка стояночного тормоза			X	
20	Аудиосистема (мультируль)			X	
22	Обогрев заднего стекла			X	
23	Обогрев рулевого колеса			X	
24	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
25	Состояние обивки багажного отделения			X	
26	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
28	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Чехол
29	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Чехол
30	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Чехол
31	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Чехол
32	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
37	Состояние накладок педалей			X	
38	Состояние рулевого колеса			X	
39	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Чехол
40	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Чехол
41	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Чехол
42	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Чехол
43	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
44	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
45	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
46	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
47	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
48	Состояние накладок педалей			X	
49	Состояние рулевого колеса			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка под капотом

1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	

7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	
16	Проверка генератора			X	напряжение 14,2
17	Проверка стартера			X	
18	Проверка генератора			X	напряжение 14,2
19	Проверка стартера			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:

Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:	Степанов А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Степанов А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Степанов А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Степанов А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	

2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			люфт в рулевом
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Тормозные шланги, трубки			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
16	Наличие защиты картера			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Износ/отслоение сб продольных рычагов
5	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
6	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
10	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

