

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 09.07.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ" Филиал "СЕВЕР"

Контактный телефон: 8 (495) 772-77-67


Автомобиль: Kia/Rio

Рег. №: A456XH37

Год выпуска: 2009

Пробег: 115354

V.I.N.: KNADH11AA6652197



Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		потертые фары
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		трещины
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Попов А.Н.
Клиент ознакомлен:					.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал		X		левый зеркальный элемент треснут, корпус правого зеркала поколот
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		не работает компрессор кондиционера
16	Запуск двигателя			X	
17	Проверка работы сцепления			X	
20	Проверка стояночного тормоза			X	

22	Обогрев заднего стекла			X	
24	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
25	Состояние обивки багажного отделения			X	
26	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
28	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
30	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
32	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
37	Состояние накладок педалей			X	
38	Состояние рулевого колеса		X		потерт

Комментарии, примечания

Проверил:

Попов А.Н.

Клиент ознакомлен:

Проверка под капотом

1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		запотевание передней крышки двс,течь масла из-под клапанной крышки,она уже на герметике,запотевание стык двс и кпп
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		минимуму антифриза
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
4	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность			X	
5	Состояние приводных ремней		X		шум навесного
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ		X		ошибка по низкому напряжению акб
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки		X		шумит грм
16	Проверка генератора			X	
17	Проверка стартера			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Попов А.Н.			
Клиент ознакомлен:		.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
<i>Комментарии, примечания</i>					
Проверил:		Попов А.Н.			
Клиент ознакомлен:		.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		присутствовали
<i>Комментарии, примечания</i>					
Проверил:		Попов А.Н.			
Клиент ознакомлен:		.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		чистка передних тормозных механизмов
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
<i>Комментарии, примечания</i>					
Проверил:		Попов А.Н.			
Клиент ознакомлен:		.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Пружины/отбойники/амортизаторы			X	

3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		потекли задние амортизаторы
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Попов А.Н.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Попов А.Н.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		течет сальник распредвала
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Тормозные шланги, трубки			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
16	Наличие защиты картера			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Попов А.Н.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					

2	Задняя балка (не подрамник)		X		растрескивание салентблоков задней балки
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Попов А.Н.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Попов А.Н.			
	Клиент ознакомлен:	.			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

