


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

30.08.2024

Марка	EXEED	Модель	ТХЛ
Год	01/01/2021	Пробег	37011 км
ВИН	LVTTDD21B9MD204813	Цвет	Белый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x

Комплектация

- 1 Бортовой компьютер
- 2 AUX
- 3 Автоматический корректор фар
- 4 Центральный замок
- 5 Иммобилайзер
- 6 ESP
- 7 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 8 Подушки безопасности боковые задние
- 9 Подушки безопасности боковые
- 10 Подушка безопасности пассажира
- 11 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 12 Подушка безопасности водителя
- 13 Парктроник
- 14 Система помощи при спуске
- 15 Система помощи при подъеме
- 16 Система курсовой устойчивости
- 17 Антипробуксовочная система
- 18 Антиблокировочная система (ABS)
- 19 Запуск двигателя с кнопки
- 20 Bluetooth
- 21 USB порт
- 22 Панорамная крыша
- 23 Люк
- 24 Мультируль
- 25 Отделка кожей рычага КПП
- 26 Отделка кожей рулевого колеса
- 27 Датчик света
- 28 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Шейко А.М. Подпись:		Белова Е.С. Подпись:		Телефон:	Дата: