


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

10.11.2023

Марка	Skoda	Модель	Rapid
Год	01/01/2019	Пробег	89123 км
ВИН	XV8AC4NH4KK117402	Цвет	Синий
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2022/Нет
Предварительная оценка	1288000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 AUX
- 10 Передние противотуманные фары
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Центральный замок
- 13 Имобилайзер
- 14 Isofix/LATCH
- 15 ESP
- 16 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 17 Подушка безопасности водителя
- 18 Парктроник
- 19 Система курсовой устойчивости
- 20 Антипробуксовочная система
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 Bluetooth
- 23 USB порт
- 24 ЭРА-ГЛОНАСС
- 25 Isofix(передний ряд)
- 26 Помощи при торможении (BAS, EBD)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Зайцев А.Ю. Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: