




# РОЛЬФ СЕВЕР Фольксваген

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 11.08.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ" Филиал "СЕВЕР"  
 Контактный телефон: 8 (495) 772-77-67  
 Автомобиль: Volkswagen/Polo  
 Рег. №: M429XX35  
 Год выпуска: 2020  
 Пробег: 35000  
 V.I.N.: XM8ZZZCKZMG013775



Предыдущее ТО: \_\_\_\_\_  
 дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_  
 Следующее ТО: \_\_\_\_\_  
 дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Козлов С.С.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	

18	Проверка стояночного тормоза			X
19	Аудиосистема (мультируль)			X
20	Обогрев заднего стекла			X
23	Состояние обивки багажного отделения			X
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X
25	ГЛОНАСС			X
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
35	Состояние накладок педалей			X
36	Состояние рулевого колеса			X
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Козлов С.С.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней			X
6	Состояние топливной системы/подтекание			X
7	Свечи зажигания			X
8	Катушки зажигания			X
9	Состояние подушек ДВС			X
10	Состояние подушек КПП			X
11	Состояние АКБ		X	Не проверялось
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X
15	Проверка генератора			X
16	Проверка стартера			X
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X
18	ДВС: Впускной коллектор			X
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X

21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Козлов С.С.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.			
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Козлов С.С.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.			
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Многочисленные ошибки удалены доп диагностика
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					

<b>Проверил:</b>			Козлов С.С.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>			.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
<b>Проверил:</b>			Козлов С.С.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>			.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
<b>Проверил:</b>			Козлов С.С.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>			.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
<b>Проверил:</b>			Козлов С.С.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>			.	

клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор		X		Вырезан катализатор

**Комментарии, примечания**


Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Задняя балка (не подрамник)			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	

**Комментарии, примечания**


Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

**Комментарии, примечания**


	<b>Проверил:</b>	Козлов С.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

