



РОЛЬФ Витебский (Карлайн)


ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 12.08.2023

Заказчик: ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург"
 Контактный телефон: 8 (812) 320-00-20
 Автомобиль: Mercedes-Benz/M-Класс
 Рег. №: K546AM147
 Год выпуска: 2011
 Пробег: 252510
 V.I.N.: 4JGDA5HB8CA012098



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: _____
 Следующее ТО: _____

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Ошибка по левому габариту, Не штатное головное освещение
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

Внутренний осмотр

1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	

10	Память сидений			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения	X			Повреждена ручка/замок пола багажника
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			износ
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье	X			износ
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей		X		Износ
36	Состояние рулевого колеса		X		Износ
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Степанов А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней			X	

6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Запотевание по пр/лев клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	Нет возможности для проверки
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	Нет возможности для проверки
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Нет возможности для проверки
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Степанов А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Степанов А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с			X	

	расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях				
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибка в блоке TPMS передача сигнала между датчиком давления в шинах и системой контроля имеет функциональное нарушение Ошибка по обогреву стекла имеет функциональное нарушение Датчик KEYLESS-GO в ручке задней правой имеет двери функциональное нарушение Выход для освещения с передне справа/с лева имеет функциональное нарушение или обрыв Ошибка по двс U012087 связь со стартером или генератором имеет функциональное нарушение Многочисленные ошибки по блокам управления смотреть отчет диагностики.
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор		X		Ошибка по двс U012087 связь со стартером или генератором имеет функциональное нарушение
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	Нет возможности для проверки

Комментарии, примечания

Проверил: Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

--	--	--	--	--	--

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен: .

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Ошибка в блоке TPMS передача сигнала между датчиком давления в шинах и системой контроля имеет функциональное нарушение

Комментарии, примечания

Проверил: Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен: .

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			левая стойка стабилизатора люфт
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Состояние пыльников днища кузова			X	

	(пластик)				
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор	X			катализаторы удалены
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Степанов А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание	X			запотевание сальника левого привода
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины	X			износ повреждение эластичной муфты
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Степанов А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

