


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.11.2023

Марка	Mercedes-Benz	Модель	Е-Класс
Год	01/01/2020	Пробег	50317 км
ВИН	W1K2130121A826256	Цвет	Белый
Двигатель	1597 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Электронная система парковки Перед + зад
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Бортовой компьютер
- 15 Система адаптивного освещения
- 16 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 17 Светодиодные фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушки безопасности боковые задние
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Система контроля давления в шинах
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Система старт-стоп
- 32 Система доступа без ключа
- 33 Парктроник передний
- 34 Парктроник задний
- 35 Камера заднего вида
- 36 Запуск двигателя с кнопки
- 37 Bluetooth
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Передний центральный подлокотник
- 40 Обогрев рулевого колеса
- 41 Мультируль
- 42 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 43 Турбированный двигатель
- 44 Электроподъемники передние
- 45 Электроподъемники задние
- 46 Темный салон
- 47 Отделка кожей рулевого колеса
- 48 Датчик света
- 49 Датчик дождя
- 50 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
7			X	
8			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
5			X	
6			X	
9			X	
10			X	

11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Стальмаков Д.А.

Клиент ознакомлен:

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Стальмаков Д.А.

Клиент ознакомлен:

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Ошибка р047579 заслонка в выпускной системе имеет электрические неисправности
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		B23B313 датчик износа тормозных колодок спереди справа имеет функциональное нарушение имеется обрыв
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибка по калибровке камеры
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Стальмаков Д.А.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Износ
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Стальмаков Д.А.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
---	----------------------	--	--	---	--

2	Колодки тормозные	X		X	Износ
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Разная по осям
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
13	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Спиридонова С.С. Подпись:	Дуплинская Д.А. Подпись:		Телефон:	Дата: