


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

10.11.2023

Марка	Toyota	Модель	Land Cruiser
Год	01/01/2015	Пробег	152899 км
ВИН	JTMCV05J804178926	Цвет	Черный
Двигатель	4461 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	х	х
Капот		Скол
Крыло заднее правое	Частично окрашено	Частично окрашено в районе задней фары
Крыло переднее левое	Частично окрашено	Ремонт в передней части крыла, есть следы ремонта, небольшие жуки на арке
Крышка или дверь багажника		Потертость

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (4 зоны и более)
- 7 Тонированные стекла
- 8 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 9 Обогрев зеркал
- 10 АУХ
- 11 Светодиодные фары
- 12 Электропривод регулировки зеркал
- 13 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 14 Подушки безопасности боковые задние
- 15 Подушки безопасности боковые
- 16 Подушка безопасности пассажира
- 17 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Парктроник
- 20 Система контроля давления в шинах
- 21 Система помощи при спуске
- 22 Система помощи при подъеме
- 23 Система курсовой устойчивости
- 24 Антипробуксовочная система
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Система доступа без ключа
- 27 Камера заднего вида
- 28 Запуск двигателя с кнопки
- 29 Вентиляция передних сидений
- 30 Bluetooth
- 31 Обогрев рулевого колеса
- 32 Мультируль
- 33 Отделка кожей рычага КПП
- 34 Отделка кожей рулевого колеса
- 35 Датчик света
- 36 Датчик дождя

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Егоров Н.А. Подпись:		Эпов Р.А. Подпись:	Телефон:	Дата: