

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 23.10.2023

Заказчик Терентьева Наталья Викторовна 26/04/1972

Контактный телефон 8 (917) 510-09-38



Автомобиль Cadillac/CTS

Рег. № M672TO 790


Год выпуска 2011

Пробег: 164172

V.I.N. XWFD95ED1B0000647



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
14	Работа наружных замков			X	

**Комментарии, примечания**


Проверил: Круглов А.В.

Клиент ознакомлен: Терентьева Н.В.

**Внутренний осмотр**

1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	

8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
10	Память сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Растрескивание
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье		X		Растрескивание; Растрескивание
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Люфт ограничителя двери водителя, щелчки
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

**Комментарии, примечания**






Клиент ознакомлен:		Терентьева Н.В.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:		Круглов А.В.			
Клиент ознакомлен:		Терентьева Н.В.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора; Течь радиатора
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	Запотевние подающих шланг
4	Шины/колесные диски			X	Установлена резина не по сезону; Имеются притертости на дисках; Установлена резина не по сезону; Имеются притертости на дисках
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:		Круглов А.В.			
Клиент ознакомлен:		Терентьева Н.В.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	Запотевание рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)	X			Разорвана опора
9	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заливной горловины масла двс

17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал		X		Видны следы ремонта
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Масляное запотевание в районе поддон двс-акпп Люфт передних приводов в шрусах и на шлицах переднего моста Производился ремонт системы СВОГ Откручены болты переднего ШРУС заднего кардана,давит смазку Люфт рулевого промвала				
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Терентьева Н.В.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков подрамника; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков подрамника
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Люфт втулок сту
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Терентьева Н.В.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
<b>Комментарии, примечания</b>					

	Повреждения передних подкрылков	
	<b>Проверил:</b>	Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Терентьева Н.В.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

