



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 18.08.2023

Заказчик
 Контактный телефон
 Автомобиль
 Рег. №
 Год выпуска
 Пробег:
 V.I.N.



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО:
 дата пробег
 Следующее ТО:
 дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:					Егоров Е.А.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	

15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X
17	Проверка стояночного тормоза			X
18	Аудиосистема (мультируль)			X
19	Обогрев ветрового стекла			X
20	Обогрев заднего стекла			X
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X
23	Состояние обивки багажного отделения			X
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
35	Состояние накладок педалей			X
36	Состояние рулевого колеса			X
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X

Комментарии, примечания

	Проверил:	Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X
6	Состояние топливной системы/подтекание			X
7	Свечи зажигания			X
8	Катушки зажигания			X
9	Состояние подушек ДВС			X
10	Состояние подушек КПП			X
11	Состояние АКБ			X
12	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X

15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Руденко М.В.			
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Руденко М.В.			
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X		Множественные ошибки, смотреть лаунч
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	

9	Проверка наличия НН ИВ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Руденко М.В.			
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Износ 10
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Руденко М.В.			
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Износ 10
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Руденко М.В.			
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	

4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Руденко М.В.		
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.		
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X
9	Тормозные шланги, трубки			X
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Руденко М.В.		
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.		
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
8	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Руденко М.В.		
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.		
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Руденко М.В.		
	Клиент ознакомлен:	Егоров Е.А.		

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

