


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

08.11.2023

Марка	Hyundai	Модель	H-1
Год	01/01/2011	Пробег	138380 км
ВИН	KMHMH81JABU361071	Цвет	Серебристый
Двигатель	2497 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Минивэн	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	х	х
Дверь задняя правая	Окрашено	Сломано, 850 бьется в одной точке, где был небольшой ремонт
Крыло заднее левое	Окрашено	
Крыло заднее правое	Окрашено	
Крыло переднее левое	Окрашено	
Крышка или дверь багажника		Коррозия

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Обогрев сидений Передние
- 3 Динамики 4
- 4 AUX
- 5 Передние противотуманные фары
- 6 Галогеновые фары
- 7 ESP
- 8 Парктроник
- 9 Система курсовой устойчивости
- 10 Антипробуксовочная система
- 11 Антиблокировочная система (ABS)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Желваков С.А. Подпись:		Новик АН. Подпись:	Телефон:	Дата: