


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

15.08.2024

Марка	Honda	Модель	Jazz
Год	01/01/2009	Пробег	99000 км
ВИН	LUCGG384093209391	Цвет	Красный
Двигатель	1339 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	21.08.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Поддон в багажнике
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Система управления дальним светом
- 20 Галогеновые фары
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Блокировка задних дверей
- 24 Имобилайзер
- 25 Замок руля
- 26 Замок капота
- 27 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Антипробуксовочная система
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Регулировка сидений водителя по высоте
- 33 Подогрев передних сидений
- 34 Электропривод складывания зеркал
- 35 Мультируль
- 36 Регулировка передних по высоте
- 37 Электроподъемники передние
- 38 Темный салон
- 39 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 40 Подрулевые лепестки переключения передач
- 41 Отделка кожей рычага КПП
- 42 Отделка кожей рулевого колеса
- 43 Колпаки колёс декоративные
- 44 Индикатор внешней температуры
- 45 Датчик света
- 46 Датчик дождя
- 47 Затемненное зеркало заднего вида
- 48 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Пигаев АА Подпись:		Грибановская Т.А. Подпись:	Телефон:	Дата: