

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 13.09.2023

Заказчик

Контактный телефон



Автомобиль

Рег. №

Год выпуска

Пробег:

V.I.N.



Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Клиент ознакомлен:

Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	

14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Ширяев А.Ю.
	Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	

21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Ширяев А.Ю.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Ширяев А.Ю.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Ширяев А.Ю.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Ширяев А.Ю.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Ширяев А.Ю.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

