

РОЛЬФ Сити

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 19.10.2023

Заказчик

Контактный телефон



Автомобиль

Рег. №

Год выпуска

Пробег:

V.I.N.



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО:
дата пробег

Следующее ТО:
дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний		X		Неисправность датчика (внешние механические повреждения отсутствуют)
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний		X		Неисправность датчика (внешние механические повреждения отсутствуют)
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Клиент ознакомлен:

Внутренний осмотр

1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	

14	Состояние обивки потолка			X
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X
17	Проверка стояночного тормоза			X
18	Аудиосистема (мультируль)			X
20	Обогрев заднего стекла			X
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X
23	Состояние обивки багажного отделения			X
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X
25	ГЛОНАСС			X
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
35	Состояние накладок педалей			X
36	Состояние рулевого колеса			X
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Механики Р.Я.		
	Клиент ознакомлен:			
Проверка под капотом				
5	Состояние приводных ремней			X
6	Состояние топливной системы/подтекание			X
7	Свечи зажигания			X
8	Катушки зажигания			X
9	Состояние подушек ДВС			X
10	Состояние подушек КПП			X
11	Состояние АКБ			X
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X
15	Проверка генератора			X
16	Проверка стартера			X
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X

18	ДВС: Впускной коллектор			X
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Р.Я.

Клиент ознакомлен:

.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Р.Я.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			имеются активные ошибки КПП; Рывки КПП при трогании
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели; Горит индикатор ESP на приборной панели
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при			X	

	Проверил:	Механики Р.Я.			
	Клиент ознакомлен:	.			

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт левого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Рывки при трогании; Удары при переключении передач ; Рывки при трогании
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:	Механики Р.Я.			
	Клиент ознакомлен:	.			

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)	X			Прогорела прокладка глушителя
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Задний карданный вал			X	

11	сальников/подтекание: задний карданный вал и крестовины			X
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Механики Р.Я.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Механики Р.Я.		
	Клиент ознакомлен:	.		

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

