

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 16.09.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ", Филиал "Центр"

Контактный телефон: 8 (495) 785-19-50



Автомобиль: Changan/CS55

Рег. №: T565AH 774


Год выпуска: 2020

Пробег: 86002

V.I.N.: LS5A3AEE4MA940031



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: _____
дата пробег

Следующее ТО: _____
дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Мамонов И.А.
Клиент ознакомлен:					.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов		X		Царапины
14	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная

15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
25	ГЛОНАСС			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	Потертость, замятость
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Мамонов И.А.
Клиент ознакомлен:	.

Проверка под капотом

1	Интеркуллер		X		Загрязнен
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	Темный цвет масла
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	

22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Мамонов И.А.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Мамонов И.А.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Мамонов И.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Мамонов И.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны		X		
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Мамонов И.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Мамонов И.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов

2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
9	Тормозные шланги, трубки			X
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Мамонов И.А.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Мамонов И.А.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Мамонов И.А.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

