

Между двумя ДЦ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 27.09.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ", Филиал "Остаповский"

Контактный телефон: 8 (495) 777-77-13



Автомобиль: Lexus/GS

Рег. №: E566XB 38

Год выпуска: 2015

Пробег: 122195

V.I.N.: JTHBF1BL50A000864



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний		X		Неисправность блока
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний		X		Неисправность блока
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Поврежден
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	

10	Память сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	Потертость, замятость
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:	Лесин Н.С.
	Клиент ознакомлен:	.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	

17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Лесин Н.С.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Лесин Н.С.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Подушки безопасности сработали
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние :				

13	Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Лесин Н.С.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Лесин Н.С.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ, коррозия
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Лесин Н.С.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					

	<i>Клиент ознакомлен:</i>				
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
Комментарии, примечания					
	<i>Проверил:</i>			Лесин Н.С.	
	<i>Клиент ознакомлен:</i>				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

