

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 13.09.2023

Заказчик ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", Филиал "Лахта"

Контактный телефон 8 (812) 335-67-75



Автомобиль Chevrolet/Captiva

Рег. № В967ТВ 178

Год выпуска 2014

Пробег: 203487

V.I.N. XUUCD266JD0003276



Предыдущее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Следующее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

| | | К | Ж | З | Комментарий |
|--------------------------------|--|---|---|---|-----------------|
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | X | | | Отсутствует |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | | X | |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | X | | Закисла личинка |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проверил: Касимов С.С.

Клиент ознакомлен: _____

| Внутренний осмотр | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 3 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 5 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 7 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 8 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 12 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 13 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 14 | Состояние обивки потолка | | | X | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|--|
| 15 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 17 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 18 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 20 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 22 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 23 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 24 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 26 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | X | | Растрескивание; Сильная продавленность |
| 27 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 28 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 29 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 30 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 31 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 32 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 33 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 35 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 36 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 38 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Касимов С.С. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 5 | Состояние приводных ремней | | | X | |
| 6 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 9 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 10 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 11 | Состояние АКБ | | | X | |
| 14 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | X | | | Патрубки в масле |
| 15 | Проверка генератора | | | X | |
| 16 | Проверка стартера | | | X | |
| 17 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь передней крышки ДВС |
| 18 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |

| | | | | |
|---|---|--------------|--|---|
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X |
| 25 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X |
| 26 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка | | | X |
| 27 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор) | | | X |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Проверил: | Касимов С.С. | | |
| | Клиент ознакомлен: | . | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Проверил: | Касимов С.С. | | |
| | Клиент ознакомлен: | . | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | |
| 2 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X |
| 3 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X |
| 4 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X |
| 5 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X |
| 7 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X |
| 8 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X |
| 9 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------------------|
| 11 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | X | | | |
| 13 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Касимов С.С. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | . |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Касимов С.С. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | . |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Касимов С.С. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | . |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | X | | | Резина изношена свыше 80% |

