


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

09.11.2023

Марка	SEAT	Модель	Leon
Год	01/01/2010	Пробег	129374 км
ВИН	VSSZZZ1PZBR003275	Цвет	Красный
Двигатель	1390 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	03.09.2013/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	х	х
Дверь задняя левая	Окрашено	Скол
Дверь задняя правая	Окрашено	
Дверь передняя левая	Окрашено	Скол
Дверь передняя правая	Окрашено	Потертость
Капот		Скол
Крыло заднее левое	Окрашено, Ремонт	
Крыло заднее правое	Окрашено	
Крыло переднее правое		Скол
Крышка или дверь багажника		Вмятина
Левый фонарь	х	х
Порог левый		Скол

#### Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Передние
- 9 Розетка 12 V
- 10 Обогрев зеркал
- 11 АУХ
- 12 Галогеновые фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 ESP
- 16 Подушки безопасности боковые
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Система курсовой устойчивости
- 20 Антипробуксовочная система
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 Передний центральный подлокотник
- 23 Темный салон
- 24 Отделка кожей рычага КПП

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
5			X	
6		X		Не горят лампы
7			X	
10	X			Трещина
11			X	
13		X		Щетка мажет
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2	X			Не открывается/закрывается замок двери/крышки багажника
3			X	
5			X	
7			X	
8			X	
12	X			Протерты до дыр
13			X	
14			X	
15			X	
16		X		Тугая педаль сцепления
17			X	
18			X	
20			X	
22			X	
23		X		Загрязненность
24		X		Отсутствует инструмент
26		X		Сильная продавленность; Загрязненность
27			X	Потертость, замятость
28			X	Потертость, замятость
29			X	Потертость, замятость; Загрязненность
30			X	Потертость, замятость; Загрязненность
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35		X		Стерты накладки
36		X		Потертости
37			X	
38			X	
40			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
5		X		Кристаллизация в ручейках ремня
6			X	
7			X	
8			X	
9		X		Растрескивание правой подушки
10	X			Надрыв нижней подушки

11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			течь патрубков охлаждения
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше; Закисли в направляющих; Внутренняя колодка изношена более 90%
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше; Закисли в направляющих; Внутренняя колодка изношена более 90%
3	Диски тормозные/барабаны	X			
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина правая; Лопнула пружина левая
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X	X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СВТ/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание левого сальника КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Коррозия/сгнил поддон ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть</b>					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Горгадзе В.Г. Подпись:		Николаев И.С. Подпись:		Телефон:
			Дата:	