



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 13.09.2023

Заказчик Савчук Владислав Романович 18/04/1996
 Контактный телефон 8 (910) 534-31-57
 Автомобиль Changan/CS35PLUS
 Рег. № Т046УЕ69
 Год выпуска 2023
 Пробег: 4648
 V.I.N. LS5A3DKR1PA000928



Предыдущее ТО: дата пробег
 Следующее ТО: дата пробег

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:					Савчук В.Р.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	

14	Состояние обивки потолка			X
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X
17	Проверка стояночного тормоза			X
18	Аудиосистема (мультируль)			X
20	Обогрев заднего стекла			X
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X
23	Состояние обивки багажного отделения			X
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
35	Состояние накладок педалей			X
36	Состояние рулевого колеса			X
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X

Комментарии, примечания

	Проверил:	Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен:	Савчук В.Р.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X
6	Состояние топливной системы/подтекание			X
7	Свечи зажигания			X
8	Катушки зажигания			X
9	Состояние подушек ДВС			X
10	Состояние подушек КПП			X
11	Состояние АКБ			X
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X
15	Проверка генератора			X
16	Проверка стартера			X
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X
18	ДВС: Впускной коллектор			X

Темный цвет масла

19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен:				Савчук В.Р.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен:				Савчук В.Р.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние :				

13	Валы и шестерни			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Руденко М.В.		
	Клиент ознакомлен:	Савчук В.Р.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Руденко М.В.		
	Клиент ознакомлен:	Савчук В.Р.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Руденко М.В.		
	Клиент ознакомлен:	Савчук В.Р.		
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				

6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:			Руденко М.В.	
Клиент ознакомлен:			Савчук В.Р.	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

