


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

10.10.2024

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Марка | CHERY | Модель | Tiggo 8 Pro Max |
| Год | 01/01/2022 | Пробег | 26117 км |
| ВИН | LVTTDD24BXND328666 | Цвет | Фиолетовый |
| Двигатель | 1998 см / Бензин | Коробка передач | коробка-робот |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 3 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 09.12.2029/Да |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 3 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-чейнджер
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 7 Усилитель руля Электроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Тонированные стекла
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Светодиодные фары
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Блокировка задних дверей
- 17 ESP
- 18 Парктроник
- 19 Система курсовой устойчивости
- 20 Антипробуксовочная система
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 Электропривод крышки багажника
- 23 Система старт-стоп
- 24 Система доступа без ключа
- 25 Парктроник передний
- 26 Парктроник задний
- 27 Камера заднего вида
- 28 Камера 360°
- 29 Bluetooth
- 30 USB порт
- 31 Электронная приборная панель
- 32 Подогрев передних сидений
- 33 Обогрев рулевого колеса
- 34 Панорамная крыша
- 35 Мультируль
- 36 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 37 Турбированный двигатель
- 38 Электроподъемники передние
- 39 Электроподъемники задние
- 40 Темный салон
- 41 Отделка кожей рычага КПП
- 42 Отделка кожей рулевого колеса
- 43 Индикатор внешней температуры
- 44 Датчик света
- 45 Датчик дождя
- 46 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 4 | Парктроник передний | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 9 | Камера заднего хода | X | | | Повреждена; Неисправна камера; Повреждена; Неисправна камера |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | | X | |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| 19 | Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Савченко МН. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 2 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 3 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 4 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 6 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 8 | Работа люка крыши | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 10 | Работа привода рег. педального узла | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 13 | Электрорегулировка сидений | | | X | |
| 14 | Память сидений | | | X | |
| 15 | Боковые поясничные подпоры/ массаж | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 29 | ГЛОНАСС | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС: уровень масла, качество, подтекание | | | X | |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 8 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|---|--|
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
|---|-----------------------|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 7 | Состояние опоры раздаточной коробки (РКП) | | | X | |
| 8 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 9 | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 10 | Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом | | | X | |
| 11 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 12 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 13 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | | X | |
| 14 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 15 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 16 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 4 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 5 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 6 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 7 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 8 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 9 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|--|---------------|
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| Проверил: | | | | Савченко М.Н. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|---------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Хусаинов О.С. Подпись: | | Грызлова К.М. Подпись: | Телефон: | Дата: |