

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 13.09.2023

Заказчик ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург", филиал "Нева"

Контактный телефон 8 (812) 333-22-33


Автомобиль Chery/Tiggo (T11)

Рег. № O392OH 178

Год выпуска 2013

Пробег: 207928

V.I.N. LVVDB11B8DD183315



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Следующее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

| | | К | Ж | З | Комментарий |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | X | | | Повреждены |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | X | | Не горят лампы |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 9 | Камера заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | X | | | Трещина |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Иванов И.С. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | . |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 3 | Внутреннее освещение | | X | | Перегорели лампы |
| 5 | Работа привода рег. рулевой колонки | | X | | Посторонний звук шум/стук |
| 7 | Проверка стеклоподъемников | X | | | Не открывается/закрывается стекло зад. прав. дверь.; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь. |
| 8 | Проверка наружных зеркал | X | | | Неисправен зеркальный элемент; Неисправен мотор зеркала |
| 12 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 13 | Состояние панели приборов | | | X | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| 14 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 15 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 16 | Проверка работы сцепления | | | X | |
| 17 | Проверка стояночного тормоза | X | | | Не работает управление ручным тормозом |
| 18 | Аудиосистема (мультируль) | X | | | Не работают кнопки |
| 20 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 22 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 23 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | Потертость, замятость |
| 24 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 26 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | Потертость, замятость |
| 27 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | Потертость, замятость |
| 28 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 29 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 30 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | Потертость, замятость |
| 31 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | Потертость, замятость |
| 32 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | Потертость, замятость |
| 33 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | Потертость, замятость |
| 34 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | Потертость, замятость |
| 35 | Состояние накладок педалей | X | | | Повреждена накладка тормозной педали; Повреждена накладка педали газа; Повреждена накладка педали сцепления |
| 36 | Состояние рулевого колеса | X | | | Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса |
| 37 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 38 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проверил:

Иванов И.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| 5 | Состояние приводных ремней | | | X | |
| 6 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 9 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 10 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 11 | Состояние АКБ | | | X | |
| 15 | Проверка генератора | | | X | |
| 16 | Проверка стартера | | | X | |
| 17 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС |
| 18 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: | | | |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X |

Комментарии, примечания

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Проверил:

Иванов И.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Проверил:

Иванов И.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------|
| 3 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | X | | Имеются активные ошибки |
| 4 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 5 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 8 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 9 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 11 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 13 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |

Комментарии, примечания

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | |
| | | Проверил: | | Иванов И.С. | |
| | | Клиент ознакомлен: | | . | |
| Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов | X | | | Поврежден пыльник амортизатора правый |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Проверил: | | Иванов И.С. | |
| | | Клиент ознакомлен: | | . | |
| Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | | Износ |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Проверил: | | Иванов И.С. | |
| | | Клиент ознакомлен: | | . | |
| Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | | Забит радиатор |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Проверил: | | Иванов И.С. | |
| | | Клиент ознакомлен: | | . | |
| Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стеклоподъемники/Стеклоочистители | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 9 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 12 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 13 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 14 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | | X | |
| 18 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проверил:

Иванов И.С.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 3 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | X | | | Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 8 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проверил:

Иванов И.С.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | | Снил левый порог; Снил правый правый |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | X | | Имеется коррозия на панели |
| 6 | Проверка задней панели кузова | X | | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проверил:

Иванов И.С.

| | | |
|--|--------------------|--|
| | Клиент ознакомлен: | |
|--|--------------------|--|

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

