


## РОЛЬФ Сити

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 15.09.2023

Заказчик АО "РОЛЬФ", Филиал "Сити"  
 Контактный телефон 8 (495) 788-83-83  
 Автомобиль Volkswagen/Polo  
 Рег. № В477МО 777  
 Год выпуска 2014  
 Пробег: 109109  
 V.I.N. XV8ZZZ61ZFG018255



Царапина  
Удар



Топливо  
Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО:      
 Следующее ТО:    

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий	
<b>Внешний осмотр</b>						
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X		
3	Передние ПТФ			X		
5	Подсветка номера			X		
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X		
7	Фонари заднего хода			X		
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей	
11	Стеклоочиститель передний			X		
14	Работа наружных замков			X		
<b>Комментарии, примечания</b>						
	Не горит ближний свет слева и справа.					
	<b>Проверил:</b>				Механики Р.Я.	
	<b>Клиент ознакомлен:</b>					
<b>Внутренний осмотр</b>						
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X		
1	Звуковой сигнал			X		
2	Проверка работы ЦЗ			X		
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X		
3	Внутреннее освещение			X		
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X		
7	Проверка стеклоподъемников			X		
8	Проверка наружных зеркал			X		
12	Состояние напольных ковров			X		
13	Состояние панели приборов			X		
14	Состояние обивки потолка			X		
15	Работа системы			X		

	вентиляции/кондиционирования/отопителя			^	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
19	Обогрев ветрового стекла			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Механики Р.Я.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Уровень масла минимум; Запотевание передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X		Запотевание помпы
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	

	мудкости/подтекание: Вакуумный усилитель			
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
	<b>Проверил:</b>	Механики Р.Я.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.		
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
<b>Комментарии, примечания</b>				
	<b>Проверил:</b>	Механики Р.Я.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.		
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
	<b>Проверил:</b>	Механики Р.Я.		

<b>Проверил:</b>		ИНСАПИИ П.И.И.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>		Механики Р.Я.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Порван отбойник амортизатора слева.					
<b>Проверил:</b>		Механики Р.Я.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%
<b>Комментарии, примечания</b>					
Неравномерный износ шин, требуется диагностика сход развал.					
<b>Проверил:</b>		Механики Р.Я.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	

3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь левого сальника КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Механики Р.Я.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Механики Р.Я.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели
6	Проверка задней панели кузова			X	

**Комментарии, примечания**

	Замят кронштейн крепления сверху, переднего крыла справа.				

**Проверил:**

Механики Р.Я.

**Клиент ознакомлен:**

.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

