

Между двумя ДЦ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 17.09.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ", Филиал "Остаповский"

Контактный телефон: 8 (495) 777-77-13


Автомобиль: Kia/Cerato

Рег. №: С643ТТ 62

Год выпуска: 2017

Пробег: 45191

V.I.N.: XMEFX417BGC001111



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: _____

дата пробег

дата пробег

Следующее ТО: _____

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

К Ж З

Комментарий

Внешний осмотр

| | К | Ж | З | Комментарий |
|--|---|---|---|-------------|
| 1 Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 Передние ПТФ | | | X | |
| 4 Парктроник передний | | | X | |
| 5 Подсветка номера | | | X | |
| 6 Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 Парктроник задний | | | X | |
| 10 Ветровое стекло - состояние | | X | | Затертости |
| 11 Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 14 Работа наружных замков | | | X | |

Комментарии, примечания

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Проверил: _____ Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен: _____

Внутренний осмотр

| | К | Ж | З | Комментарий |
|---|---|---|---|-------------|
| 1 Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 3 Внутреннее освещение | | | X | |
| 4 Подогрев сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 7 Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 8 Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 12 Состояние напольных ковров | | | X | |
| 13 Состояние панели приборов | | | X | |
| 14 Состояние обивки потолка | | | X | |
| 15 Работа системы | | | X | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|--|
| | вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | ^ | |
| 17 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 18 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 20 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 21 | Обогрев рулевого колеса | | | X | |
| 22 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 23 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 26 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 27 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 28 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 29 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 30 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 31 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 32 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 33 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 35 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 36 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 37 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 38 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 40 | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Лесин Н.С. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | . |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 5 | Состояние приводных ремней | | | X | |
| 6 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 9 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 10 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 11 | Состояние АКБ | | | X | |
| 15 | Проверка генератора | | | X | |
| 16 | Проверка стартера | | | X | |
| 17 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 18 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | X | | Запотевание прокладки клапанной крышки |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X |
| 26 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка | | | X |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X |

Комментарии, примечания

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Проверил: Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Проверил: Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 2 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X |
| 3 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X |
| 4 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X |
| 8 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X |
| 11 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X |
| 13 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X |

Комментарии, примечания

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | | | | |
|---|--|------------|---|---|--|
| Проверил: | | Лесин Н.С. | | | |
| Клиент ознакомлен: | | . | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | Лесин Н.С. | | | |
| Клиент ознакомлен: | | . | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | Лесин Н.С. | | | |
| Клиент ознакомлен: | | . | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Забиты соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | | Забит радиатор |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | X | | Забит радиатор |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | Резина в трещинах старая погоду выпуска | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | Лесин Н.С. | | | |
| Клиент ознакомлен: | | . | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X | | Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 9 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 12 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 13 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 14 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | | X | |
| 18 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------|------------|
| Проверил: | Лесин Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | . |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| 2 | Задняя балка (не подрамник) | | X | | Растрескивание сайлентблоков |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 8 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------|------------|
| Проверил: | Лесин Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | . |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------|------------|
| Проверил: | Лесин Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | . |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

