


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

27.10.2024

Марка	CHERY	Модель	Tiggo 7 Pro
Год	01/01/2020	Пробег	49750 км
ВИН	LVADB21B0LD193857	Цвет	Серый
Двигатель	1498 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	12.11.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Крыло переднее левое		Скол
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 7 Усилитель руля Электроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Тонированные стекла
- 10 Розетка 12 V
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Бортовой компьютер
- 13 AUX
- 14 Электрообогрев лобового стекла
- 15 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 16 Светодиодные фары
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Иммобилайзер
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушки безопасности боковые
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система контроля слепых зон
- 29 Система контроля давления в шинах
- 30 Система курсовой устойчивости
- 31 Антипробуксовочная система
- 32 Антиблокировочная система (ABS)
- 33 Электропривод крышки багажника
- 34 Система старт-стоп
- 35 Система доступа без ключа
- 36 Парктроник передний
- 37 Парктроник задний
- 38 Камера заднего вида
- 39 Камера 360°
- 40 Запуск двигателя с кнопки
- 41 Лобовое стекло с подогревом
- 42 Bluetooth
- 43 USB порт
- 44 Электронная приборная панель
- 45 Подогрев передних сидений
- 46 Передний центральный подлокотник
- 47 Обогрев рулевого колеса
- 48 Фаркоп
- 49 Электропривод складывания зеркал
- 50 Панорамная крыша
- 51 Люк
- 52 Мультируль
- 53 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 54 Турбированный двигатель
- 55 Электроподъемники передние
- 56 Электроподъемники задние
- 57 Темный салон
- 58 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 59 Отделка кожей рычага КПП
- 60 Отделка кожей рулевого колеса
- 61 Датчик света
- 62 Датчик дождя
- 63 Затемненное зеркало заднего вида
- 64 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:						
Специалист по оценке и выкупу Мельников О.И. Подпись:		Подпись:		Телефон:		Дата: