


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

08.11.2023

Марка	Hyundai	Модель	i40
Год	01/01/2015	Пробег	117035 км
ВИН	XWELB41CBF0006201	Цвет	Серый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	21.09.2023/Нет
Предварительная оценка	1335000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее правое		Вмятина

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 3
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 АУХ
- 18 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 19 Передние противотуманные фары
- 20 Галогеновые фары
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Блокировка задних дверей
- 24 Противоугонная сигнализация
- 25 Иммобилайзер
- 26 Isofix/LATCH
- 27 ESP
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Антипробуксовочная система
- 32 Антиблокировочная система (ABS)
- 33 Регулировка сидений водителя по высоте
- 34 USB порт
- 35 Подогрев передних сидений
- 36 Передний центральный подлокотник
- 37 Мультируль
- 38 Электроподъемники передние
- 39 Электроподъемники задние
- 40 Темный салон
- 41 Отделка кожей рычага КПП
- 42 Отделка кожей рулевого колеса
- 43 Индикатор внешней температуры
- 44 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
14			X	Работа наружных замков
Комментарии, примечания				
Проверил:				Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье
2			X	Проверка работы ЦЗ
3			X	Внутреннее освещение
5			X	Работа привода рег. рулевой колонки
7			X	Проверка стеклоподъемников
8			X	Проверка наружных зеркал
12			X	Состояние напольных ковров
13			X	Состояние панели приборов
14			X	Состояние обивки потолка
15			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
17			X	Проверка стояночного тормоза
18			X	Аудиосистема (мультируль)
20			X	Обогрев заднего стекла
22			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
23			X	Состояние обивки багажного отделения
26			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
27			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
28			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
29			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
30			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
31			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
32			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
33			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
34			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
35			X	Состояние накладок педалей
36		X		Состояние рулевого колеса Потертости
37			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
38			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
40			X	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика
Комментарии, примечания				
Проверил:				Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
5			X	Состояние приводных ремней
6			X	Состояние топливной системы/подтекание
9			X	Состояние подушек ДВС
10			X	Состояние подушек КПП
11	X			Состояние АКБ Не держит заряда

15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание заднего сальника коленчатого вала
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности; Перегрев тормозных дисков (изменение цвета); Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Глубоки борозды на поверхности тормозного диска, изменение цвета тормозных дисков, коррозия кромки тормозного диска
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Замят радиатор; Сгнили соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание заднего сальника коленвала
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Хачатрян Ж.А. Подпись:		Солодов Д.Е. Подпись:	Телефон:	Дата: