


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

30.08.2024

Марка	Haival	Модель	F7x
Год	01/01/2019	Пробег	93312 км
ВИН	XZGFF06A2KA600218	Цвет	Синий
Двигатель	1967 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2022/Нет
Предварительная оценка	2415000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крышка или дверь багажника	Вторичный окрас	100-170

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 3 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 4 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Тонированные стекла
- 9 Розетка 12 V
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Бортовой компьютер
- 12 Автоматический корректор фар
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 ESP
- 16 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 17 Подушки безопасности боковые задние
- 18 Подушки безопасности боковые
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Система контроля давления в шинах
- 23 Система помощи при спуске
- 24 Система помощи при подъеме
- 25 Система курсовой устойчивости
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Электрорегулировка руля
- 29 Система доступа без ключа
- 30 Регулировка сидений водителя по высоте
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 Камера заднего вида
- 34 Навигационная система
- 35 Bluetooth
- 36 Подогрев задних сидений
- 37 Электронная приборная панель
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Передний центральный подлокотник
- 40 Обогрев рулевого колеса
- 41 Электропривод складывания зеркал
- 42 Люк
- 43 Мультируль
- 44 Турбированный двигатель
- 45 Электроподъемники передние
- 46 Электроподъемники задние
- 47 Отделка кожей рулевого колеса
- 48 Индикатор внешней температуры
- 49 Датчик света
- 50 Датчик дождя
- 51 Затемненное зеркало заднего вида
- 52 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Зайцев А.Ю. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: