


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

08.11.2023

|                        |                   |                           |                      |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка                  | Hyundai           | Модель                    | Solaris              |
| Год                    | 01/01/2021        | Пробег                    | 14337 км             |
| ВИН                    | Z94K241BANR311283 | Цвет                      | Белый                |
| Двигатель              | 1368 см / Бензин  | Коробка передач           | механическая коробка |
| Тип кузова             | Седан             | Привод                    | передний привод      |
| ПТС                    | Оригинал          | Кол-во регистраций        | 1                    |
| Кол-во ключей          | 2                 | Гарантия до               | /Нет                 |
| Предварительная оценка |                   | Второй комплект колес/шин | Нет                  |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

## Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Электростеклоподъемники Передние
- 4 Бортовой компьютер
- 5 Передние противотуманные фары
- 6 Автоматический корректор фар
- 7 Электропривод регулировки зеркал
- 8 Центральный замок
- 9 Иммобилайзер
- 10 Подушки безопасности боковые задние
- 11 Подушка безопасности водителя
- 12 Антипробуксовочная система
- 13 Антиблокировочная система (ABS)
- 14 Подогрев передних сидений
- 15 Мультируль
- 16 Электроподъемники задние
- 17 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 18 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

|                             | Необходимо<br>принять меры | Рекомендуется<br>принять меры | Внешне в<br>порядке | Комментарий   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| <b>Внешний осмотр</b>       |                            |                               |                     |   |
| 1                           |                            |                               | X                   | Фары: габариты, ближний, дальний свет                   |
| 2                           |                            |                               | X                   | Указатели поворота, аварийная сигнализация              |
| 3                           |                            |                               | X                   | Передние ПТФ  |
| 5                           |                            |                               | X                   | Подсветка номера  |
| 6                           |                            |                               | X                   | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал                    |
| 7                           |                            |                               | X                   | Фонари заднего хода                                     |
| 10                          |                            |                               | X                   | Ветровое стекло - состояние                             |
| 11                          |                            |                               | X                   | Стеклоочиститель передний                               |
| 14                          |                            |                               | X                   | Работа наружных замков                                  |
| Комментарии, примечания     |                            |                               |                     |   |
| Проверил:                   |                            |                               |                     | DADUBROVSKIИ  |
| Клиент ознакомлен:          |                            |                               |                     |   |
| <b>Внутренний осмотр</b>    |                            |                               |                     |   |
| 1                           |                            |                               | X                   | Звуковой сигнал   |
| 2                           |                            |                               | X                   | Проверка работы ЦЗ                                      |
| 3                           |                            |                               | X                   | Внутреннее освещение                                    |
| 5                           |                            |                               | X                   | Работа привода рег. рулевой колонки                     |
| 7                           |                            |                               | X                   | Проверка стеклоподъемников                              |
| 8                           |                            |                               | X                   | Проверка наружных зеркал                                |
| 12                          |                            |                               | X                   | Состояние напольных ковров                              |
| 13                          |                            |                               | X                   | Состояние панели приборов                               |
| 14                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки потолка                                |
| 15                          |                            |                               | X                   | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя   |
| 16                          |                            |                               | X                   | Проверка работы сцепления                               |
| 17                          |                            |                               | X                   | Проверка стояночного тормоза                            |
| 20                          |                            |                               | X                   | Обогрев заднего стекла                                  |
| 22                          |                            |                               | X                   | Работа ЦЗ лючка топливного бака                         |
| 23                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки багажного отделения                    |
| 24                          |                            |                               | X                   | Запасное колесо, домкрат, шатный инструмент             |
| 25                          |                            |                               | X                   | ГЛОНАСС   |
| 26                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье          |
| 27                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье          |
| 28                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье          |
| 29                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье         |
| 30                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки дверей: Водительская дверь             |
| 31                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь             |
| 32                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь             |
| 33                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь            |
| 34                          |                            |                               | X                   | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника         |
| 35                          |                            |                               | X                   | Состояние накладок педалей                              |
| 36                          |                            |                               | X                   | Состояние рулевого колеса                               |
| 38                          |                            |                               | X                   | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) |
| Комментарии, примечания     |                            |                               |                     |   |
| Проверил:                   |                            |                               |                     | DADUBROVSKIИ  |
| Клиент ознакомлен:          |                            |                               |                     |   |
| <b>Проверка под капотом</b> |                            |                               |                     |   |
| 5                           |                            |                               | X                   | Состояние приводных ремней                              |
| 6                           |                            |                               | X                   | Состояние топливной системы/подтекание                  |
| 9                           |                            |                               | X                   | Состояние подушек ДВС                                   |
| 10                          |                            |                               | X                   | Состояние подушек КПП                                   |
| 11                          |                            |                               | X                   | Состояние АКБ   |
| 15                          |                            |                               | X                   | Проверка генератора                                     |
| 16                          |                            |                               | X                   | Проверка стартера                                       |
| 17                          |                            |                               | X                   | ДВС/уровень/качество масла/подтекание                   |
| 18                          |                            |                               | X                   | ДВС: Впускной коллектор                                 |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание   |  |   | X |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                                 |  |   | X |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                  |  |   | X |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат                      |  |   | X |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                |  |   | X |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр          |  |   | X |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал |  | X |   |

Комментарии, примечания

Проверил: DADUBROVSKIИ

Клиент ознакомлен:

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)                               |  |  | X |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС)                                     |  |  | X |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) |  |  | X |

Комментарии, примечания

Проверил: DADUBROVSKIИ

Клиент ознакомлен:

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
| 3  | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой   |  |  | X |
| 4  | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой  |  |  | X |
| 5  | Работа ремней SRS, проверка года выпуска   |  |  | X |
| 6  | Количество сохранённых ключей  |  |  | X |
| 7  | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой   |  |  | X |
| 8  | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой  |  |  | X |
| 9  | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска  |  |  | X |
| 11 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор |  |  | X |
| 13 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни  |  |  | X |

Комментарии, примечания

Проверил: DADUBROVSKIИ

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| 1 | Ступичные подшипники   |  |  | X |
| 2 | Колодки тормозные  |  |  | X |
| 3 | Диски тормозные  |  |  | X |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов |  |  | X |

Комментарии, примечания

Проверил: DADUBROVSKIИ

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| 1 | Ступичные подшипники   |  |  | X |
| 2 | Колодки тормозные  |  |  | X |
| 3 | Диски тормозные/барабаны   |  |  | X |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов |  |  | X |
| 5 | Проверка стояночного тормоза   |  |  | X |

Комментарии, примечания

Проверил: DADUBROVSKIИ

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| 1   | Радиатор кондиционера  |  |   | X |  |
| 2   | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание   |  |   | X |  |
| 4   | Шины/колесные диски  |  |   | X |  |
| Комментарии, примечания   |  |  |   |   |  |
| Проверил:   |  |  |   |   |  |
| DADUBROVSKIИ  |  |  |   |   |  |
| Клиент ознакомлен::   |  |  |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть</b>           |  |  |   |   |  |
| 1   | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки                                 |  |   | X |  |
| 2   | Стабилизатор/Стойки/втулки   |  |   | X |  |
| 3   | Рулевые тяги/наконечники   |  |   | X |  |
| 4   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание |  |   | X |  |
| 5   | АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание                         |  |   | X |  |
| 9   | Тормозные шланги, трубки   |  |   | X |  |
| 13  | Наличие защиты картера   |  | X |   |  |
| 14  | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание                                     |  |   | X |  |
| Комментарии, примечания   |  |  |   |   |  |
| Проверил:   |  |  |   |   |  |
| DADUBROVSKIИ  |  |  |   |   |  |
| Клиент ознакомлен::   |  |  |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть</b>             |  |  |   |   |  |
| 2   | Задняя балка (не подрамник)  |  |   | X |  |
| 6   | Тормозные шланги, трубки   |  |   | X |  |
| 8   | Выхлопная система (глушитель)  |  |   | X |  |
| Комментарии, примечания   |  |  |   |   |  |
| Проверил:   |  |  |   |   |  |
| DADUBROVSKIИ  |  |  |   |   |  |
| Клиент ознакомлен::   |  |  |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП</b> |  |  |   |   |  |
| 2   | Проверка лонжеронов передних   |  |   | X |  |
| 3   | Проверка лонжеронов задних   |  |   | X |  |
| 4   | Проверка порогов на предмет сварки, замены                                   |  |   | X |  |
| 5   | Проверка передней панели кузова  |  |   | X |  |
| 6   | Проверка задней панели кузова  |  |   | X |  |
| Комментарии, примечания   |  |  |   |   |  |
| Проверил:   |  |  |   |   |  |
| DADUBROVSKIИ  |  |  |   |   |  |
| Клиент ознакомлен::   |  |  |   |   |  |

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

|  |  |                             |          |       |
|--|--|-----------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта:  |  |                             |          |       |
|  |  |                             |          |       |
| Специалист по оценке и выкупу<br>Гречаный А.Н.<br>Подпись: |  | Поливников А.В.<br>Подпись: | Телефон: | Дата: |