

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 30.09.2023

Заказчик:   
 Контактный телефон:   
 Автомобиль:   
 Рег. №:   
 Год выпуска:   
 Пробег:   
 V.I.N.:

Царапина  
Удар

Топливо

Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО:    
 Следующее ТО:

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	

**Комментарии, примечания**

	Повреждены отражатели птф

Проверил:   
 Клиент ознакомлен:

**Внутренний осмотр**

1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X
1	Звуковой сигнал			X
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X
2	Проверка работы ЦЗ			X
3	Внутреннее освещение			X
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X
7	Проверка стеклоподъемников			X
8	Проверка наружных зеркал			X

12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	Загрязненность
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Загрязненность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Пытлости
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Механики Х.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Офицеров А.В.
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	

22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X		Запотевание на корпусе термостата
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Механики Х.С.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Офицеров А.В.			
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Механики Х.С.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Офицеров А.В.			
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Механики Х.С.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Офицеров А.В.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные	X			Растрескивание фередо
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Механики Х.С.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Офицеров А.В.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Установлены неоригинальные колодки
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Механики Х.С.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Офицеров А.В.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Механики Х.С.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Офицеров А.В.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов; Растрескивание пыльников шаровых опор слева; Растрескивание пыльников шаровых опор справа
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	

5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Механики Х.С.

**Клиент ознакомлен:**

Офицеров А.В.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Люфт с двух сторон
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
10	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
13	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Механики Х.С.

**Клиент ознакомлен:**

Офицеров А.В.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Механики Х.С.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Офицеров А.В.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

