

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 04.10.2023

Заказчик Санникова Рада Алексеевна 16/02/1988

Контактный телефон 8 (921) 888-51-55



Автомобиль Lada (BA3)/Granta

Рег. № F024HH178

Год выпуска 2013

Пробег: 199934

V.I.N. XTA219020D0220263



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Веселов Д.Ю.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Санникова Р.А.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
18	Аудиосистема (мультируль)			X	

20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Веселов Д.Ю.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Санникова Р.А.			
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос	X			Течь помпы
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

<b>Комментарии, примечания</b>				
	Дымность с ДВС			
	<b>Проверил:</b>	Веселов Д.Ю.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Санникова Р.А.		
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X		Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	X		Отсутствует табличка под капотом
<b>Комментарии, примечания</b>				
	<b>Проверил:</b>	Веселов Д.Ю.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Санникова Р.А.		
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	
<b>Комментарии, примечания</b>				
	Нет соединения с ЭБУ			
	<b>Проверил:</b>	Веселов Д.Ю.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Санникова Р.А.		
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	
3	Диски тормозные	X		Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
<b>Комментарии, примечания</b>				

<b>Проверил:</b>		Веселов Д.Ю.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		Санникова Р.А.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>		Веселов Д.Ю.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		Санникова Р.А.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>		Веселов Д.Ю.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		Санникова Р.А.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание правого сальника КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего правого ШРУС
<b>Комментарии, примечания</b>					
Хруст правого шруса					

	Проверил:	Веселов Д.Ю.		
	Клиент ознакомлен:	Санникова Р.А.		
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
2	Задняя балка (не подрамник)		X	
6	Тормозные шланги, трубки			X
8	Выхлопная система (глушитель)			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
	Проверил:	Веселов Д.Ю.		
	Клиент ознакомлен:	Санникова Р.А.		
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
	Проверил:	Веселов Д.Ю.		
	Клиент ознакомлен:	Санникова Р.А.		

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

