


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

27.10.2024

Марка	Kia	Модель	K5
Год	01/01/2020	Пробег	39001 км
ВИН	XMEG3417BM0000313	Цвет	Синий
Двигатель	2497 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	31.08.2025/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Дверь задняя левая		Царапина
Капот		Скол

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 4 Электростеклоподъемники Передние
- 5 Тонированные стекла
- 6 Розетка 12 V
- 7 Дистанционный запуск двигателя
- 8 Голосовое управление
- 9 Обогрев зеркал
- 10 Бортовой компьютер
- 11 AUX
- 12 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 13 Электрообогрев лобового стекла
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Электропривод регулировки зеркал
- 16 Центральный замок
- 17 Иммобилайзер
- 18 ESP
- 19 Подушки безопасности боковые задние
- 20 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Парктроник
- 23 Система контроля слепых зон
- 24 Антипробуксовочная система
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Система доступа без ключа
- 27 Парктроник передний
- 28 Запуск двигателя с кнопки
- 29 Bluetooth
- 30 USB порт
- 31 Подогрев задних сидений
- 32 Подогрев передних сидений
- 33 Передний центральный подлокотник
- 34 Обогрев рулевого колеса
- 35 Электропривод складывания зеркал
- 36 Мультируль
- 37 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 38 Электроподъемники задние
- 39 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 40 Отделка кожей рычага КПП
- 41 Отделка кожей рулевого колеса
- 42 Датчик дождя
- 43 Защита картера двигателя
- 44 Датчик проникновения в салон (датчик объема)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Бужнин А.В. Подпись:		Подпись:		Телефон:	Дата: