

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 08.10.2023

Заказчик: Косткин Олег Иванович 25/12/1970

Контактный телефон: 8 (903) 184-44-20

Автомобиль: Opel/Astra

Рег. №: \_\_\_\_\_

Год выпуска: 2012

Пробег: 265565

V.I.N.: XWV0АНL48C0016173

Царапина

Удар

Топливо

Е F

Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО: \_\_\_\_\_

дата пробег

Следующее ТО: \_\_\_\_\_

дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера		X		Неисправен/перегорел предохранитель
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Круглов А.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Косткин О.И.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников	X			Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.
8	Проверка наружных зеркал	X			Повреждено; Неисправен зеркальный элемент
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	

14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит
16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X			Не работает ЦЗ лючка
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Не характерная работа компрессора, вибрация.				
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Косткин О.И.
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание поддона двигателя; Запотевание передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Запотевание термостата
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	

22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X		Запотевание на корпусе термостата
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X		Грязная, требуется замена.
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Запотевание задней части ГБЦ				
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Косткин О.И.
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Косткин О.И.
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	U2105 неисправность генератора или сообщение CIM(модуль рулевой колонки) шины CAN-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы.				
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Косткин О.И.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности; Перегрев тормозных дисков (изменение цвета); Коррозия тормозных дисков

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Круглов А.В.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Косткин О.И.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Круглов А.В.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Косткин О.И.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Круглов А.В.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Косткин О.И.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Расстрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС

18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Обильное запотевание стыка ДВС и АКПП. Коррозия подрамника. Износ сайлентблоков подрамника.				
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Косткин О.И.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Косткин О.И.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Круглов А.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Косткин О.И.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

