

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 10.10.2023

Заказчик

Контактный телефон

Автомобиль

Рег. №

Год выпуска

Пробег:

V.I.N.

Царапина  
Удар

Топливо  
E F

Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы; Не горят лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены; Левая птфотсутствует
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы; Не горят лампы
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина; Сильное повреждение; Трещина; Сильное повреждение
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Поврежден; Поврежден
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	

**Комментарии, примечания**


Проверил:

Клиент ознакомлен:

**Внутренний осмотр**

1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье		X		2режим не работает
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка зеркал	X			Повреждено; Неисправен зеркальный элемент; Повреждено; Неисправен зеркальный

8	Проверка наружных зеркал	▲		■	элемент
9	Электрорегулировка сидений			■	
10	Память сидений		■	■	Не работает
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			■	
12	Состояние напольных ковров			■	
13	Состояние панели приборов			■	
14	Состояние обивки потолка			■	Потертость; Загрязненность; Потертость; Загрязненность
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	■		■	Не работает АС
17	Проверка стояночного тормоза			■	
18	Аудиосистема (мультируль)			■	
20	Обогрев заднего стекла			■	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			■	
23	Состояние обивки багажного отделения		■	■	Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	■		■	Повреждена обивка; Повреждена обивка
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			■	Потертость, замятость; Потертость, замятость
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	■		■	Повреждена обивка; Повреждена обивка
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			■	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			■	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			■	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		■	■	Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
35	Состояние накладок педалей			■	
36	Состояние рулевого колеса		■	■	Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			■	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			■	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			■	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Круглов А.В.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Колесникова А.В.			
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней		■	■	Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание			■	
9	Состояние подушек ДВС			■	
10	Состояние подушек КПП		■	■	Растрескивание подушки КПП нижняя

11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Темный цвет тормозной жидкости
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Круглов А.В.

**Клиент ознакомлен:**

Колесникова А.В.

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

**Комментарии, примечания**

--	--	--	--	--	--



1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Растрескивание сайлентблоков амортизаторов верх.
5	Проверка стояночного тормоза			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:** Круглов А.В.

**Клиент ознакомлен:** Колесникова А.В.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Ржавчина на дисках

**Комментарии, примечания**


**Проверил:** Круглов А.В.

**Клиент ознакомлен:** Колесникова А.В.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов; Незначительные трещины сайлентблоков подрамника
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Износ втулок стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X		Мелкие растрескивания опоры
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика редуктора
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	

	Передний карданный вал				
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Порвал внешний левый пыльник переднего ШРУС
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Круглов А.В.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Колесникова А.В.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Повреждены рычаги задней подвески нижние; Надрывы сайлентблоков задних передних
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Круглов А.В.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Колесникова А.В.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Машина по кругу битая мятая имеются вмятины дыры сломан бампер передний правая подножка повреждена моторный отсек с низу весь в масле и течь масла на защите в2633неисправность перед шины .на дисплее горит индикация.				
	<b>Проверил:</b>	Круглов А.В.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Колесникова А.В.			

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

