


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

29.06.2024

Марка	Geely	Модель	Tugella
Год	01/01/2021	Пробег	97325 км
ВИН	L6T7852D6MD038692	Цвет	Белый
Двигатель	1969 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	09.06.2026/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Обогрев сидений Передние + задние
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Электронная система парковки Автопарковка
- 7 Тонированные стекла
- 8 Розетка 12 V
- 9 Дистанционный запуск двигателя
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Бортовой компьютер
- 12 Система управления дальним светом
- 13 Передние противотуманные фары
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Блокировка задних дверей
- 17 Иммобилайзер
- 18 ESP
- 19 Датчик усталости водителя
- 20 Подушки безопасности боковые
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Парктроник
- 23 Система предотвращения столкновения
- 24 Система контроля за полосой движения
- 25 Система контроля давления в шинах
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Электропривод крышки багажника
- 29 Система доступа без ключа
- 30 Парктроник передний
- 31 Запуск двигателя с кнопки
- 32 Вентиляция передних сидений
- 33 Bluetooth
- 34 USB порт
- 35 Электронная приборная панель
- 36 Передний центральный подлокотник
- 37 Обогрев рулевого колеса
- 38 Электропривод складывания зеркал
- 39 Панорамная крыша
- 40 Мультируль
- 41 Активная подвеска
- 42 Открытие багажника без помощи рук
- 43 ЭРА-ГЛОНАСС
- 44 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 45 Турбированный двигатель
- 46 Электроподъемники передние
- 47 Электроподъемники задние
- 48 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 49 Подрулевые лепестки переключения передач
- 50 Отделка кожей рычага КПП
- 51 Отделка кожей рулевого колеса
- 52 Датчик света
- 53 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Майфат К.Г. Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: