

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 14.10.2023

Заказчик

Контактный телефон



Автомобиль

Рег. №

Год выпуска

Пробег:

V.I.N.



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:					Ильина Л.С.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение		X		Перегорели лампы; Не работает переключатель света в салоне
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	

15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	Загрязненность; Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует запасное колесо; Отсутствует запасное колесо
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	Стоит чехол
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Стоит чехол
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Стоит чехол
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Стоит чехол
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Загрязненность; Загрязненность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Загрязненность; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:	Ильина Л.С.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней	X			Растрескивание ремней; Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	

11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром; Запотевание клапанной крышки; Запотевание поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум; Запотевание патрубков охлаждения
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Темный цвет тормозной жидкости
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Круглов А.В.
	Клиент ознакомлен:				Ильина Л.С.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Круглов А.В.
	Клиент ознакомлен:				Ильина Л.С.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	P0420-00 эффективность системы катализатора ниже порогового значения(ряд цилиндров 1) P2008-00 неисправность цепи электромагнитного клапана деактивации порта
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни	X			Течь корпуса АКПП

Комментарии, примечания

Множественные ошибки (одинаковые) в разных разделах Запотевание трубок охлаждения АКПП

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Ильина Л.С.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Ильина Л.С.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Круглов А.В.			
	Клиент ознакомлен:	Ильина Л.С.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	Имеются притертости на дисках; Имеются притертости на дисках
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Круглов А.В.			
	Клиент ознакомлен:	Ильина Л.С.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Круглов А.В.			
Клиент ознакомлен:		Ильина Л.С.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	Установлен неоригинальный глушитель; Выхлопная система переварена
Комментарии, примечания					
Проверил:		Круглов А.В.			
Клиент ознакомлен:		Ильина Л.С.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Погнут правый лонжерон; Замят лонжерон правый; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Погнут правый лонжерон; Замят лонжерон правый
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Круглов А.В.			
Клиент ознакомлен:		Ильина Л.С.			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

