


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

08.11.2023

Марка	Hyundai	Модель	Grand Starex
Год	01/01/2010	Пробег	170442 км
ВИН	KMJWA37JBAU198263	Цвет	Серый
Двигатель	2497 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Минивэн	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	600 бьется в одном месте
Дверь задняя правая	Вторичный окрас	2000 бьется в одном месте
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	1600 бьется в одном месте
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	
Капот	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	До 1500 бьется в одном месте
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	До 3000 бьется нижняя часть крыла
Крыло переднее левое	Вторичный окрас	1000 бьется только в одном месте
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	
Крыша	Вторичный окрас	Крашена только передняя часть крыши
Крышка или дверь багажника	Вторичный окрас	
Левая задняя стойка	Вторичный окрас	200 бьется в одном месте
Левая передняя стойка	Вторичный окрас	
Правая задняя стойка	Вторичный окрас	
Правая передняя стойка	Вторичный окрас	

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Передние
- 9 Бортовой компьютер
- 10 Электропривод регулировки зеркал
- 11 ESP
- 12 Подушка безопасности водителя
- 13 Антипробуксовочная система
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 Bluetooth
- 16 USB порт
- 17 Подогрев передних сидений
- 18 Люк
- 19 Мультируль
- 20 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 21 Электроподъемники передние
- 22 Отделка кожей рычага КПП
- 23 Отделка кожей рулевого колеса
- 24 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6			X	
7			X	
10			X	
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	Слабый сигнал; Слабый сигнал
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
7			X	
8	X			Неисправен мотор зеркала; Не складывается левое зеркало; Не складывается правое зеркало; Неисправен мотор зеркала; Не складывается левое зеркало; Не складывается правое зеркало
12			X	
13			X	
14			X	
15		X		Недостаточно холодит
17		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
26			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
33			X	Загрязненность; Загрязненность
34		X		Загрязненность; Загрязненность
35		X		Стерты накладки; Стерты накладки
36		X		Потертости; Потертости
37			X	
38			X	
40			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
1		X		Загрязнен; Запотевание
5		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
6	X			Течь топливных трубок; Течь ТНВД
9		X		Просадка левой подушки; Просадка правой подушки

10	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь поддона двигателя; Течь поддона двигателя
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен:	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия; Имеется коррозия
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен:	

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Повреждены трубки кондиционера; Отрезан задний контур трубок кондиционера и отопителя
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого; Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
-----------	---------------

Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%; Изношены барабаны 90%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен::	

<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен::	

<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен::	

<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Прогорел глушитель; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Прогар трубы в районе заднего кронштейна
10	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
13	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен::	

<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят левый порог; Замят левый порог
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики К.К.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:	
---------------------	--

Специалист по оценке и  
выкупу  
Аббасов Д.Р.  
Подпись:

Гулиев Ф.З.  
Подпись:

Телефон:

Дата: