


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

27.10.2024

Марка	Land Rover	Модель	Range Rover Velar
Год	01/01/2017	Пробег	112930 км
ВИН	SALYA2BN0JA718057	Цвет	Черный
Двигатель	1999 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	10.10.2020/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь задняя левая		Скол
Дверь задняя правая		Скол
Дверь передняя левая		Скол
Дверь передняя правая		Скол
Капот		Скол
Крышка или дверь багажника		Трещина, Царапина
Водительское сиденье	x	x
Пассажирское сиденье	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Голосовое управление
- 18 Омыватель фар
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 22 Электрообогрев лобового стекла
- 23 Система адаптивного освещения
- 24 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 25 Светодиодные фары
- 26 Передние противотуманные фары
- 27 Автоматический корректор фар
- 28 Электропривод регулировки зеркал
- 29 Центральный замок
- 30 Isofix/LATCH
- 31 ESP
- 32 Датчик усталости водителя
- 33 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 34 Подушки безопасности боковые
- 35 Подушка безопасности пассажира
- 36 Подушка безопасности водителя
- 37 Парктроник
- 38 Система контроля за полосой движения
- 39 Система контроля давления в шинах
- 40 Система помощи при спуске
- 41 Система помощи при подъеме
- 42 Система курсовой устойчивости
- 43 Антипробуксовочная система
- 44 Антиблокировочная система (ABS)
- 45 Электрорегулировка руля
- 46 Электропривод крышки багажника
- 47 Система старт-стоп
- 48 Система доступа без ключа
- 49 Регулировка сидений водителя по высоте
- 50 Парктроник передний
- 51 Парктроник задний
- 52 Камера заднего вида
- 53 Запуск двигателя с кнопки
- 54 Навигационная система
- 55 Bluetooth
- 56 USB порт
- 57 Электронная приборная панель
- 58 Подогрев передних сидений
- 59 Передний центральный подлокотник
- 60 Обогрев рулевого колеса
- 61 Электропривод складывания зеркал
- 62 Мультируль
- 63 Открытие багажника без помощи рук
- 64 Регулировка передних по высоте
- 65 ЭРА-ГЛОНАСС
- 66 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 67 Турбированный двигатель

- 68 Электроподъемники передние
- 69 Электроподъемники задние
- 70 Темный салон
- 71 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 72 Подрулевые лепестки переключения передач
- 73 Отделка кожей рулевого колеса
- 74 Предпусковой подогреватель
- 75 Датчик света
- 76 Датчик дождя
- 77 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бужнин А.В. Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: