

Между двумя ДЦ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 28.10.2023

Заказчик АО "РОЛЬФ", Филиал "Остаповский"

Контактный телефон 8 (495) 777-77-13



Автомобиль Skoda/Octavia

Рег. № M285ET 790

Год выпуска 2013

Пробег: 307745

V.I.N. TMBCA41Z9D2119920



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

К Ж З

Комментарий

Внешний осмотр

	К	Ж	З	Комментарий
1 Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы
2 Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3 Передние ПТФ		X		Не горят лампы
5 Подсветка номера			X	
6 Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы
7 Фонари заднего хода		X		Не горят лампы
8 Парктроник задний			X	
10 Ветровое стекло - состояние		X		Затертости
11 Стеклоочиститель передний			X	
14 Работа наружных замков			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

Внутренний осмотр

	К	Ж	З	Комментарий
1 Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1 Звуковой сигнал			X	
2 Проверка работы ЦЗ			X	
2 Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
3 Внутреннее освещение			X	
7 Проверка стеклоподъемников			X	
8 Проверка наружных зеркал			X	
12 Состояние напольных ковров			X	
13 Состояние панели приборов			X	
14 Состояние обивки потолка			X	
16 Проверка работы сцепления			X	

17	Проверка стояночного тормоза			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X			Повреждена обивка
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней	X			Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	Установлен неоригинальный АКБ
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	



Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X

Имеются исторические ошибки

Комментарии, примечания

Есть активные ошибки по двс смотреть вложение

Проверил:

Лесин Н.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники	X		
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X

Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего левого

Комментарии, примечания

		Проверил:			Лесин Н.С.
		Клиент ознакомлен:			.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков подрамника
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Втулки трещины
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
		Проверил:			Лесин Н.С.
		Клиент ознакомлен:			.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
		Проверил:			Лесин Н.С.
		Клиент ознакомлен:			.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

