


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.06.2024

Марка	Renault	Модель	Duster
Год	01/01/2015	Пробег	87399 км
ВИН	X7LH5RGA53906882	Цвет	Зеленый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Передние
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Поддон в багажнике
- 15 Бортовой компьютер
- 16 АУХ
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Подушки безопасности боковые
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Антипробуксовочная система
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Bluetooth
- 27 USB порт
- 28 Подогрев передних сидений
- 29 Электроподъемники передние
- 30 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10			X	Установлено не оригинальное стекло; Установлено не оригинальное стекло
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
3			X	
5			X	
9	X			Тугой руль
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19	X			Не работает АС
20	X			Большой ход педали сцепления
21	X			Не работает
22			X	Подрулевой
24			X	
27		X		Загрязненность; Загрязненность
28		X		Отсутствует домкрат; Отсутствует домкрат
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
2			X	
3			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
				Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь сальника

14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			коленчатого вала передний; Течь передней крышки ДВС; Запотевание трубки вкг Рекомендуется замена привода ГРМ
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Течь крышки ГРМ; Течь переднего сальника коленчатого вала
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Многочисленные ошибки смотри диагностику Ошибки по электросетелителю
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Смотри диагностику
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Многочисленные ошибки по остальным блокам смотри диагностику
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Поврежден; Поврежден
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%; Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					

Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Люфт стоек и втулок стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/С/VT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Износ сайлентблоков
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Повреждения лонжерона Повреждения брызговиков
3	Проверка лонжеронов задних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Замят лонжерон левый; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Замят лонжерон левый
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Замена левого заднего крыла
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен:					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Науменко В.Г. Подпись:		Качалин В.В. Подпись:	Телефон:	Дата: