

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 30.10.2023

Заказчик Шулепов Сергей Сергеевич 16/05/1984

Контактный телефон 8 (921) 128-81-00

Автомобиль Honda/CR-V

Рег. № T023KK35



Год выпуска 2002

Пробег: 222099


V.I.N. JHLRD77452C0049616

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	К	Ж	З	Комментарий
--	---	---	---	-------------

Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X	Не горят лампы; Не горят лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
5	Подсветка номера		X	Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние		X	
11	Стеклоочиститель передний		X	
13	Стеклоочиститель задний		X	
14	Работа наружных замков		X	

Комментарии, примечания				

Проверил:	Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:	Шулепов С.С.

Внутренний осмотр				
1	Звуковой сигнал		X	
2	Проверка работы ЦЗ		X	Неисправен цз передней правой двери.
3	Внутреннее освещение		X	Перегорели лампы; Перегорели лампы
7	Проверка стеклоподъемников		X	
8	Проверка наружных зеркал		X	
12	Состояние напольных ковров		X	
13	Состояние панели приборов		X	Сломана ручка открывания капота.
14	Состояние обивки потолка		X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	
16	Проверка работы сцепления		X	Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления
17	Проверка стояночного тормоза	X		Не работает управление ручным тормозом; Не работает управление ручным

20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Не закреплено кресло.
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:	Шулепов С.С.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной			X	

~	жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель				
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР; Течь шланга ГУР
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

Шулепов С.С.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:

Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

Шулепов С.С.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Распечатка с результатами неполная, нет возможности прочитать; Распечатка с результатами неполная, нет возможности прочитать
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"

Комментарии, примечания

Проверил:

Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

Шулепов С.С.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Руденко М.В.			
	Клиент ознакомлен:	Щулепов С.С.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Заисли в направляющих
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%; Изношены барабаны 90%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника; Повреждены тросы ручника
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Руденко М.В.			
	Клиент ознакомлен:	Щулепов С.С.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Руденко М.В.			
	Клиент ознакомлен:	Щулепов С.С.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние				

3	звуки/подтекание			^	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Руденко М.В.	
Клиент ознакомлен:				Шулепов С.С.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
7	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Люфт втулок и стоек стабилизатора.
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины	X			Люфт передней крестовины
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Руденко М.В.	
Клиент ознакомлен:				Шулепов С.С.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Замят левый порог; Снил левый порог; Замят левый порог
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Повреждена электропроводка.
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:	Щулепов С.С.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

