


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

10.11.2023

Марка	Kia	Модель	Spectra
Год	01/01/2006	Пробег	205000 км
ВИН	XMKFB227260017273	Цвет	Черный
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

#### Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 5 Динамики 4
- 6 Усилитель руля Гидроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Штатная аудиоподготовка
- 9 Розетка 12 V
- 10 Прикуриватель и пепельница
- 11 Обогрев зеркал
- 12 AUX
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Подушка безопасности пассажира
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 USB порт

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1		X		Не горят лампы; Установлены линзы, не горит ближний свет
2			X	
3			X	Установлен ксенон
5			X	
6		X		Не горят лампы
7			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
7		X		Требуется обслуживание
8			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17	X			Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
24		X		Отсутствует инструмент
26		X		Сильная продавленность
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
40			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
5		X		Кристаллизация в ручейках ремня
6			X	
8	X			Изношен наконечник катушки зажигания
9			X	
10			X	

11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Уровень жидкости минимум
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Лесин Н.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил: Лесин Н.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил: Лесин Н.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Лесин Н.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника
Комментарии, примечания					
Проверил: Лесин Н.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил: Лесин Н.С.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг, Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Износ втулок
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
	Рулевая рейка/рулевой				

4	редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Течь рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть**

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Отслоение сайлентблоков продольных рычагов
6	Тормозные шланги, трубки	X			Коррозия тормозных трубок
7	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Износ втулок, люфт стоек
8	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП**

3	Проверка лонжеронов задних	X			Снил правый лонжерон
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый правый
6	Проверка задней панели кузова	X			Поврежден

Комментарии, примечания

Проверил:	Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Виноградов Д.С. Подпись:		Ликсунин А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: